



Ref.: TH-XD25

- **Procedimiento para actualizar firmware**


- **1.** Compruebe la versión del firmware del reproductor de la siguiente forma:
  - Presione "SETUP" en su mando a distancia.
  - En el "MENÚ PRINCIPAL" presione las teclas:
    - 1
    - 3
    - 7
    - 9
  - La primera línea muestra la versión del firmware.
- **2.** Cómo crear el CD de actualización:
  - Compruebe que lo aparece en la imagen coincide con la preparación de un "CD-ROM (ISO)" y que seleccionamos la pestaña "ISO"
    - **File name length:** seleccione "ISO LEVEL 1"
    - **Format:** seleccione "MODE 1"
    - **Character Set:** seleccione "ISO 9660"



- Seleccione la pestaña “**LABEL**” y compruebe que lo que aparece en la imagen coincide con el cuadro de diálogo:
  - **Volume Label Iso 9660:** escriba en mayúsculas “**CORETEK**”



- Copie el fichero del firmware y renómbrelo como “**MTT1389.BIN**” (en mayúsculas)



- Empiece la grabación.

**Ref.: TH-XD25**

- **Instrucciones de actualización**

1. Introduzca el CD originado anteriormente en el reproductor.
  2. Una vez aparezcan las instrucciones, presione la tecla "PLAY" del panel frontal del reproductor.
  3. Durante el proceso de actualización la bandeja se abrirá y se deberá retirar el disco; pero la actualización aún NO habrá finalizado. Es muy importante no tocar ninguna tecla y dejar que finalice el proceso (aproximadamente unos 2 ó 3 minutos)
  4. Una vez finalizada la actualización se cerrará la bandeja y, acto seguido, se deberá desconectar el reproductor de la alimentación durante 2 minutos.
  5. La actualización instalará en el reproductor en otro idioma. Entrando en "SETUP" podrá sustituirlo al español.
- *Si detecta alguna anomalía una vez finalizado el proceso de actualización, póngase en contacto con el SOPORTE TÉCNICO de "Agrupación Suns Ibérica, S.A."*
  - **NOTA:** Cualquier actualización de software que no sea el facilitado por la marca puede alterar el funcionamiento del reproductor y se interpretará como manipulación, quedando así exento de la garantía.