

Доступные для скачивания схемы телевизоров CHANGHONG, можно найти здесь:

[Схемы телевизоров CHANGHONG](#)

Состав некоторых китайских телевизоров CHANGHONG

Model	Tuner	FBT	Trans	CPU	misc.
CHANGHONG H1418K	TDQ-5B6-M	BSC60J	BCK-51	CHT0410-5P78	LA76810
CHANGHONG H21K66	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-51	CHT0410-5P78	LA76810
CHANGHONG H21K55	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-51	CHT0410-5P78	LA76810
CHANGHONG H21K59(B)	TDQ-5B6-M	BSC60F	BCK-45	CHT0827	TB1238
CHANGHONG H21K69	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-51	CHT0410-5P78	LA76810
CHANGHONG H2199KB(A)	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-51	CHT0410-5P78	LA76810
CHANGHONG H2183K	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-51	CHT041	LA76810
CHANGHONG H2135K	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-51	CHT0410-5P78	LA76810
CHANGHONG H2151K	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-24010L	CH04T1220	LA76818A
CHANGHONG H2186W	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-24014L	CH04T1220	LA76818A
CHANGHONG H2188K	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-51	CH04T1229	LA76810
CHANGHONG H25S86(D)	TDQ-5B6-M	BSC68H	BCK-46D	CH12T1004	TDA8843
CHANGHONG H2598K	TDQ-5B6-M	BSC73H	BCK-24901L	LC86F3345...	LA76832
CHANGHONG H2551K	TDQ-3B9CF-1		BCK-24905L	CHT0410-5P78	LA76810
CHANGHONG H2523K	TDQ-3B9CF-1	BSC69H	BCK-24901L	CHT0415	LA76810
CHANGHONG H2511K	TDQ-3B9CF-1	BSC62J	BCK-24312L	CH04T1229	LA76832
CHANGHONG H2583K	TDQ-3B9CF-1	BSC73H	BCK-24601L	LC86F3345...	LA76832
CHANGHONG H2535K	TDQ-3B9CF-1	BSC73H	BCK-24601L	LC86F3345...	LA76832
CHANGHONG H29S86	TDQ-5B6-M		BCK-24312L	CH05T1601	LA76832
CHANGHONG H29D80E	TDQ-5B6-M	BSC62D	BCK-24208L	CH08T0607	LA76832
CHANGHONG H2999KB	TDQ-3B9CF-1	BSC73H	BCK-24901L	LC86F3345...	LA76832, NJW1122
CHANGHONG H34D80	TDQ-5B6-M	BSC70E4	BCK-46D	CH12T1004	TDA8843
CHANGHONG H3489D	TDQ-5B6-M	BSC70E4	BCK-46D	CH12T1004	TDA8843
CHANGHONG G2136(K)	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-51	CHT0410-5P78	LA76810, LA7840
CHANGHONG G2138(K)	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-51	CHT0410-5P78	LA76810, LA7840
CHANGHONG G25D19	TDQ-5B6-M	BSC62E	BCK-46D	CHT1202	TDA8843, TDA8350, TDA7057AQ, HEF4053
CHANGHONG G25D19(B)	TDQ-5B6-M	BSC68F1	BCK-25403L	CHT0827	TB1238, TA8427
CHANGHONG G29D9(K)	TDQ-3B9CF-1	BSC68B	BCK-24901L	CHT0410-5P78	LA76810, LA7840
CHANGHONG G29D8	TDQ-5B6-M	BSC68H	BCK-46D	CHT1202	TDA8843, TDA8350, TDA7057AQ, HEF4053
CHANGHONG G29D8(K)	TDQ-3B9CF-1	BSC68H	BCK-24901L	CHT0410-5P78	LA76810, LA7840

CHANGHONG G2932(K)	TDQ-5B6-M	BSC68B	BCK-24901L	CHT0410-5P78	LA76810, LA7840
CHANGHONG G2936(K)	TDQ-5B6-M	BSC68B	BCK-24901L	CHT0410-5P78	LA76810, LA7840
CHANGHONG G3898(A)	TDQ-5B6-M	BSC70I	BCK-25423L	CHT1204	TDA8843, TDA9859, TDA8350Q, TDA7057AQ
CHANGHONG CHD2915	TDQ-6B7-FM2	BSC75M	BCK-25414L	MSP3413G	TA8256, LA7846, TDA6111Q, STR-6656, C5144, GZS10-301-
CHANGHONG CHD2918	TDQ-6B7-FM2	BSC75M	BCK-25414L	MSP3413G	TA8256, LA7846, TDA6111Q, STR-6656, C5144, GZS10-301-
CHANGHONG CHD2988	TDQ-6B7-FM2	BSC75M	BCK-25414L	MSP3413G	TA8256, LA7846, TDA6111Q, STR-6656, C5144, GZS10-301-
CHANGHONG CHD2998 / (A)	TDQ-6B7-FM2	BSC75M	BCK-25414L	MSP3413G	TA8256, LA7846, TDA6111Q, STR-6656, C5144, GZS10-301-
CHANGHONG CHD2992 / (A)	TDQ-6B7-FM2	BSC75M	BCK-25414L	MSP3413G	TA8256, LA7846, TDA6111Q, STR-6656, C5144, GZS10-301-
CHANGHONG CHD2919	TDQ-6B7-FM2	BSC75M	BCK-25414L	MSP3413G	TA8256, LA7846, TDA6111Q, STR-6656, C5144, GZS10-301-
CHANGHONG CHD2983	TDQ-6B7-FM2	BSC75M	BCK-25414L	MSP3413G	TA8256, LA7846, TDA6111Q, STR-6656, C5144, GZS10-301-
CHANGHONG CHD3415 / (A)	TDQ-6B7-FM2	BSC75C	BCK-25414L	MSP3413G	TA8256, LA7846, TDA6111Q, STR-6656, C5144, GZS10-301-
CHANGHONG CHD3418	TDQ-6B7-FM2	BSC75C	BCK-25414L	MSP3413G	TA8256, LA7846, TDA6111Q, STR-6656, C5144, GZS10-301-
CHANGHONG CHD3488	TDQ-6B7-FM2	BSC75C	BCK-25414L	MSP3413G	TA8256, LA7846, TDA6111Q, STR-6656, C5144, GZS10-301-
CHANGHONG CHD3498 / (A)	TDQ-6B7-FM2	BSC75C	BCK-25414L	MSP3413G	TA8256, LA7846, TDA6111Q, STR-6656, C5144, GZS10-301-
CHANGHONG CHD2990	TDQ-6A7-FM2, TDQ- 6A7-FM3W	BSC75A	BCK-25415L	MSP3413G	GZS10-2-AC3, TDA6111Q, HEF4053, C5144, BCT7, NJW1147, LA7846
CHANGHONG CHD2990(A)	TDQ-6A7-FM2, TDQ- 6A7-FM3W		BCK-25424L	MSP3413G	GZS10-2-AC3, TDA6111Q, HEF4053, C5144, BCT7, NJW1147, LA7846
CHANGHONG CHD2995	TDQ-6B1-MA	BSC75M3	BCK-25414L	TDA9370	
CHANGHONG CHD3215	TDQ-6A7-FM2, TDQ- 6A7-FM3W	BSC75A	BCK-25425L	MSP3413G	GZS10-2-AC3, TDA6111Q, HEF4053, C5144, BCT7, NJW1147, LA7846

CHANGHONG CHD3490(A)	TDQ-6A7-FM2, TDQ-6A7-FM3W	BSC75C	BCK-25424L	MSP3413G	GZS10-2-AC3, TDA6111Q, HEF4053, C5144, BCT7, NJW1147, LA7846
CHANGHONG CHD3495	TDQ-6B1-MA	BSC75G	BCK-25414L	TDA9370	
CHANGHONG CHD3615	TDQ-6A7-FM2, TDQ-6A7-FM3W	BSC75A	BCK-25415L	MSP3413G	GZS10-2-AC3, TDA6111Q, HEF4053, C5144, BCT7, NJW1147, LA7846
CHANGHONG CHD2918(T)	TDQ-6B1-MA	BSC75M3	BCK-25414L	TDA9370	GS10-2-AC3, C5144, STR-
CHANGHONG CHD3418(T)	TDQ-6B1-MA	BSC75M3	BCK-25414L	TDA9370	C5144, STR-F6656, GZS10-301-2, M52472, NJW1147,
CHANGHONG CHD3418S(T)	TDQ-6B1-MA	BSC75L	BCK-25414L	TDA9370	C5144, STR-F6656, GZS10-301-2, M52472, NJW1147,
CHANGHONG DP2998W	TDQ-6A / B7-FM2	BSC75M	BCK-26415L	MSP3413G	STR-F6656
CHANGHONG PF2118E	TDQ-5B6-M	BSC62V1	BCK-24009	CH08T0604	NJW1137, TDA8944, GZS10-2-108
CHANGHONG PF2183	TDQ-5B6-M	BSC60K	BCK-51	CH05T1602	TDA8943, D1651
CHANGHONG PF2155	TDQ-5B6-M	BSC60K	BCK-24326L	CH05T1609	3DD2102
CHANGHONG PF2515(A)	TDQ-5B6-M	BSC68Z	BCK-24312L	CH05T1606	BU2720, STR-F6454
CHANGHONG PF2539	TDQ-5B6-M	BSC68Z	BCK-24312L	CH05T1606	TDA8350, TDA7057AQ
CHANGHONG PF2591E	TDQ-5B6-M	BSC62D	BCK-24208L	TMP8829	TDA8944
CHANGHONG PF2599	TDQ-5B6-M	BSC62A	BCK-24312L	CH05T1606	GZS10-2-108
CHANGHONG PF2588	TDQ-5B6-M	BSC68Z	BCK-24312L	CH05T1606	TDQ-7057AQ
CHANGHONG PF2915	TDQ-5B6-M	BSC73K	BCK-24312L	CH05T1606	TDQ-7057AQ
CHANGHONG PF2939	TDQ-5B6-M	BSC73K	BCK-24312L	CH05T1601	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG PF2992	TDQ-5B6-M	BSC73K	BCK-24312L	CH05T1608	24C08
CHANGHONG PF2999	TDQ-5B6-M	BSC73K	BCK-24312L	CH05T1603	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG PF3498	TDQ-5B6-M	BSC70J	BCK-60	CH05T1606	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF2111	TDQ-5B6-M	BSC60K	BCK-24326L	CH05T1609	TDA8943, D1651
CHANGHONG SF2119	TDQ-5B6-M	BSC60K	BCK-51	TDA9370	TDA8943, D1651
CHANGHONG SF2166K	TDQ-5B6-M	BSC60J2	BCK-23508L	CH04T1301	AN5265, LA78040
CHANGHONG SF2136	TDQ-5B6-M	BSC60K	BCK-51	TDA9370	TDA8943, D1651
CHANGHONG SF2183	TDQ-5B6-M	BSC60K	BCK-51	CH05T1602	TDA8943, D1651
CHANGHONG SF2186	TDQ-5B6-M	BSC60K	BCK-51	TDA9370	TDA8943, D1651
CHANGHONG SF2198	TDQ-5B6-M	BSC60K	BCK-51	TDA9370	TDA8943, D1651
CHANGHONG SF2519	TDQ-5B6-M	BSC62A	BCK-24312L	CH05T1608	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF2539	TDQ-5B6-M	BSC62A	BCK-24312L	CH05T1606	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF2539(A)	TDQ-5B6-M	BSC62A	BCK-24312L	CH05T1606	TDA9859, TDA7057AQ

CHANGHONG SF2583	TDQ-5B6-M	BSC62A	BCK-24312L	CH05T1606	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF2588	TDQ-5B6-M	BSC62A	BCK-24312L	CH05T1608	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF2598	TDQ-5B6-M	BSC62A	BCK-24312L	CH05T1601	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF2599	TDQ-5B6-M	BSC62A	BCK-24312L	CH05T1603	TDA7057AQ, HEF4052
CHANGHONG SF2911	TDQ-5B6-M	BSC70K	BCK-24312L	CH05T1608	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF2911F	TDQ-5B6-M	BSC70K	BCK-24312L	CH05T1608	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF2915	TDQ-5B6-M	BSC68Z	BCK-24312L	CH05T1601	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF3939	TDQ-5B6-M	BSC68Z	BCK-24312L	CH05T1606	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF2983	TDQ-5B6-M	BSC68Z	BCK-24312L	CH05T1603	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF3415	TDQ-5B6-M	BSC70K	BCK-60	CH05T1601	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF3411	TDQ-5B6-M	BSC70K	BCK-24312L	CH05T1608	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF3411F	TDQ-5B6-M	BSC70K	BCK-24312L	CH05T1608	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF3498	TDQ-5B6-M	BSC70K	BCK-24312L	CH05T1608	TDA9859, TDA7057AQ
CHANGHONG SF2118E	TDQ-5B6-M	BSC60J	BCK-24009	CH08T0604	TDA8944J
CHANGHONG SF2118E(M)	TDQ-5B6-M	BSC60J	BCK-24009	CH08T0611	TDA7055
CHANGHONG SF2170E	TDQ-5B6-M	BSC60J	BCK-23604L	TMPA8803	TDA8943, D1651
CHANGHONG SF2191E(G)	TDQ-5B6-M	BSC60J	BCK-24009	CH08T0609	TDA7055
CHANGHONG SF2591E(G)	TDQ-5B6-M	BSC62D	BCK-24208L	TMP8829	TDA8944J
CHANGHONG SF2518E	TDQ-5B6-M	BSC62D	BCK-24208L	TMP8829	TDA8944J
CHANGHONG SF2566E	TDQ-5B6-M	BSC62D	BCK-24208L	CH08T0607	TDA8944AJ
CHANGHONG SF2970E	TDQ-5B6-M	BSC62D	BCK-24208L	TMP8809	TDA8944J
CHANGHONG SF2991E	TDQ-5B6-M	BSC62D	BCK-24208L	TMP8829	TDA8944J
CHANGHONG SF3466E	TDQ-5B6-M	BSC70X1	BCK-24208L	CH08T0607	TDA8944J
CHANGHONG SF3418EF	TDQ-5B6-M	BSC70X1	BCK-24913L	TMP8829	TDA8944J
CHANGHONG H34D80E	TDQ-5B6-M	BSC70X1	BCK-24208L	CH08T0607	TDA8944J
CHANGHONG PF2918E	TDQ-5B6-M	BSC70X	BCK-24913L	TMP8829	TDA8944J
CHANGHONG PF3418E	TDQ-5B6-M	BSC70X	BCK-24913L	TMP8829	TDA8944J
CHANGHONG PF2193E	TDQ-5B6-M	BSC62V1	BCK-24009	CH08T0604	TDA8944J, TA1343N
CHANGHONG PF2993E	TDQ-5B6-M	BSC69C	BCK-24208L	TMP8807	TDA8944J, TA1343N
CHANGHONG PF2195	TDQ-5B6-M	BSC60K	BCK-24306L	CH05T1609	TDA8943, D1651
CHANGHONG PF2595	TDQ-5B6-M	BSC69A	BCK-24340L	CH05T1611	TDA8944J
CHANGHONG PF2995	TDQ-5B6-M	BSC73K	BCK-24340L	CH05T1611	TDA8944J
CHANGHONG PF3495	TDQ-5B6-M	BSC70J	BCK-24340L	CH05T1611	TDA8944J
CHANGHONG PF1517DV	TDQ-5B6-M	BSC60W	BCK-24341L	TDA9370	TDA7057AQ, HEF4052
CHANGHONG PF1581DV	TDQ-5B6-M	BSC60W	BCK-24341L	TDA9370	TDA7057AQ, HEF4052
CHANGHONG PF2117DV	TDQ-5B6-M	BSC60K	BCK-24342L	TDA9370	TDA7057AQ, HEF4052
CHANGHONG PF2181DV	TDQ-5B6-M	BCK60K	BCK-24342L	TDA9370	TDA7057AQ, HEF4052

CHANGHONG PF2581DV	TDQ-5B6-M	BSC70V	BCK24211L	TDA937X	TDA8944J, TA1343N, TDA6108, TA1219
CHANGHONG PF2917DV	TDQ-5B6-M	BSC73L	BCK24211L	TDA937X	TDA8944J, TA1343N, TDA6108, TA1219
CHANGHONG PF2981DV	TDQ-5B6-M	BSC73L	BCK24211L	TDA937X	TDA8944J, TA1343N, TDA6108, TA1219
CHANGHONG PF2118E(N)	TDQ-5B6-M	BSC62V1	BCK-24009	TMPA8801PS	NJW1137, TDA8944J,
CHANGHONG PF2123K	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-24321L	CHT0410-5P78	LA76810
CHANGHONG PF2188K	TDQ-5B6-M	BSC66J	BCK-61	CH04T1229	LA76810
CHANGHONG PF2583K	TDQ-5B6-M	BSC60J	BCK-24312L	CH04T1229	LA76832, TDA7057AQ, 6656
CHANGHONG PF2589D	TDQ-5B6-M	BSC62E	BCK25405L	CH12T1004	TDA8843 / OM8839
CHANGHONG PF2599K	TDQ-5B6-M	BSC73S	BCK-24901L	LC86F3345...	LA76832, TDA7057AQ, 6656
CHANGHONG PF2999D	TDQ-5B6-M	BSC73H	BCK-24311L	CH12T1004	TDA8843
CHANGHONG PF2989D	TDQ-5B6-M	BSC73H	BCK-46D	CH12T1004	TDA8843 / OM8839
CHANGHONG PF34G8	MVCS43C, EC927L1	BSC70A	TPW-24312AE	TMP87CS38N	TA1222N, HIC1015, PIP MPX
PDT-3 HP4368 / 5168 / 4388 / 5188 / 4888A / 6188 / W6588 / 708 8 / 4390 / 5190	TDQ-6A7-FM1				DEA133B1, TDA9111, SID2500, 2SC1815LM1876
PDT-4 HP5189 / 5629 / 4388A / 5188A / 4390A / 5190A / 3891A / 4391A / JP5625 / 5185	TDQ-6A7-FM1				DEA133B1, TDA9111, SID2500, 2SC1815LM1876